

Model: 871010 Owl – návod k obsluze

1. Přehled produktu

Toto přenosné UV světlo je vyrobeno z vysoce kvalitní hliníkové slitiny a obsahuje bílý laser a fialové LED světelné zdroje. Je vybaveno digitálním displejem, nabíjením mobilního telefonu, plynulým zoomem a vicestupňovým nastavením světla, s dlouhou výdrží baterie a pohodlným nabíjením, vhodné pro různé scénáře použití v interiéru i exteriéru.

2. Technické parametry

Specifikace položky

Materiál: Hliníková slitina

Hmotnost: 380 g

Zdroj světla: 1 bílý laser + 3 UV LED

Nabíjecí port: TYP-C

Výstupní proud: 5 V / 1 A

Vestavěná baterie: 3 x baterie 18650 (každá o výkonu 2000 mAh)

Provozní proud: 3,5 A

Výdrž baterie: 8 hodin

Doba nabíjení: 6 hodin

Speciální funkce: Digitální displej, nabíjení mobilního telefonu, zasuvací zoom

3. Návod k obsluze

3.1 Režim bílého světla (jedno stisknutí přepínače)

Nastavení cyklu: Vysoký jas → Nízký jas → Stroboskop

3.2 Režim UV světla (dlouhé stisknutí přepínače)

Nastavení cyklu: 1 UV LED zapnuto → 2 UV LED zapnuto → 3 UV LED zapnuto

3.3 Funkce zoomu

Nastavte hlavu lampy natažením pro dosažení volného zoomu světelného bodu a splnění různých potřeb osvětlení.

3.4 Nabíjení mobilního telefonu

Pro nouzové nabíjení připojte mobilní telefon pomocí datového kabelu TYPE-C (není součástí balení)


k nabíjecímu portu produktu (výstup: 5 V / 1 A).

3.5 Digitální displej

Digitální displej v reálném čase zobrazuje zbývající energii baterie, což usnadňuje správu napájení a připomínání nabíjení. Děkujeme za důvěru!

4. Pokyny k nabíjení

- Pro připojení produktu k napájecímu adaptéru 5 V / 1 A (není součástí balení) nebo jinému zdroji napájení USB (např. powerbanka, USB port počítače) použijte standardní nabíjecí kabel TYP-C.
- Během nabíjení se rozsvítí indikátor nabíjení (odpovídající digitálnímu displeji) a po dokončení nabíjení se zobrazí indikátor plného nabití.
- Úplné nabití produktu trvá přibližně 6 hodin; nenabíjejte jej déle než 8 hodin nepřetržitě.
- Doporučuje se nabíjet produkt v suchém, dobře větraném prostředí a vyhnout se nabíjení při vysokých teplotách, vlhkosti nebo v hořlavém a výbušném prostředí.



BUSHMAN®

Model: 871010 Owl – návod na obsluhu

1. Prehľad produktu

Toto prenosné UV svetlo je vyrobené z vysoko kvalitnej hliníkovej zliatiny a obsahuje biely laser a fialové LED svetelné zdroje. Je vybavené digitálnym displejom, nabíjaním mobilného telefónu, plynulým zoomom a viacstupňovým nastavením svetla, s dlhou výdržou batérie a pohodlným nabíjaním, vhodné pre rôzne scenáre použitia v interiéri aj exteriéri.

2. Technické parametre

Špecifikácie položky

Materiál: Hliníková zliatina

Hmotnosť: 380 g

Zdroj svetla: 1 biely laser + 3 UV LED

Nabíjací port: TYP-C

Výstupný prúd: 5 V / 1 A

Vstavaná batéria: 3 x batéria 18650 (každá s výkonom 2000 mAh)

Prevádzkový prúd: 3,5 A

Výdrž batérie: 8 hodín

Doba nabíjania: 6 hodín

Špeciálne funkcie: Digitálny displej, nabíjanie mobilného telefónu, zasúvaci zoom

3. Návod na obsluhu

3.1 Režim bieleho svetla (jedno stlačenie prepínača)

Nastavenie cyklu: Vysoký jas → Nízky jas → Stroboskop

3.2 Režim UV svetla (dlhé stlačenie prepínača)

Nastavenie cyklu: 1 UV LED zapnutá → 2 UV LED zapnuté → 3 UV LED zapnuté

3.3 Funkcia zoomu

Nastavte hlavu lampy natiahnutím na dosiahnutie voľného zoomu svetelného bodu a splnenie rôznych potrieb osvetlenia.

3.4 Nabíjanie mobilného telefónu

Pre núdzové nabíjanie pripojte mobilný telefón pomocou dátového kábla TYP-C (nie je súčasťou balenia)


k nabíjacímu portu produktu (výstup: 5 V / 1 A).

3.5 Digitálny displej

Digitálny displej v reálnom čase zobrazuje zostávajúcu energiu batérie, čo uľahčuje správu napájania a pripomínanie nabíjania.

4. Pokyny na nabíjanie

- Pre pripojenie produktu k napájacímu adaptéru 5 V / 1 A (nie je súčasťou balenia) alebo inému zdroju napájania USB (napr. powerbanka, USB port počítača) použite štandardný nabíjací kábel TYP-C.
- Počas nabíjania sa rozsvieti indikátor nabíjania (zodpovedajúci digitálnemu displeju) a po dokončení nabíjania sa zobrazí indikátor plného nabitia.
- Úplné nabitie produktu trvá približne 6 hodín; nenabíjajte ho dlhšie ako 8 hodín nepretržite.
- Odporúča sa nabíjať produkt v suchom, dobre vetranom prostredí a vyhnúť sa nabíjaniu pri vysokých teplotách, vlhkosti alebo v horľavom a výbušnom prostredí.



BUSHMAN®

Model: 871010 Owl – Instruction manual

1. Product Overview

This UV portable light is crafted with high-quality aluminum alloy, integrating white laser and purple light LED light sources. It features digital display, mobile phone charging, stepless zoom, and multi-gear light adjustment functions, with long battery life and convenient charging, suitable for various indoor and outdoor usage scenarios.

2. Technical Parameters

Item Specification

Material: Aluminum Alloy

Net Weight: 380 g

Light Source: 1 White Laser + 3 UV LEDs

Charging Port: TYPE-C

Output Current: 5 V / 1 A

Built-in Battery: 3 x 18650 Batteries (2000mAh each)

Working Current: 3,5 A

Battery Life: 8 hours

Charging Time: 6 hours

Special Functions: Digital display, Mobile phone charging, Retractable zoom

3. Operation Instructions

3.1 White Light Mode (Single Click the Switch)

Cycle adjustment: High Brightness → Low Brightness → Strobe

3.2 UV Light Mode (Long Press the Switch)

Cycle adjustment: 1 UV LED On → 2 UV LEDs On → 3 UV LEDs On

3.3 Zoom Function

Adjust the lamp head by stretching to realize free zoom of the light spot, meeting different lighting range needs.

3.4 Mobile Phone Charging


Connect the mobile phone with a TYPE-C data cable (not included) to the product's charging port for emergency charging (output: 5V/1A).

3.5 Digital Display

The digital display screen real-time shows the remaining battery power, facilitating power management and charging reminder.

4. Charging Instructions

1. Use a standard TYPE-C charging cable to connect the product to a 5V/1A power adapter (not included) or other USB power sources (e.g., power bank, computer USB port).
2. The charging indicator (matching the digital display) will light up during charging, and the full power prompt will appear when charging is completed.
3. It takes about 6 hours to fully charge the product; please do not charge for more than 8 hours continuously.
4. It is recommended to charge the product in a dry, well-ventilated environment, and avoid charging in high temperature, humidity or flammable and explosive environments.



BUSHMAN®

Modell: 871010 OWL – Bedienungsanleitung

1. Produktübersicht

Diese tragbare UV-Lampe ist aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung gefertigt und verfügt über eine integrierte weiße Laser- und eine violette LED-Lichtquelle. Sie bietet ein digitales Display, eine Ladefunktion für Mobiltelefone, stufenlosen Zoom und mehrstufige Helligkeitsregulierung. Dank langer Akkulaufzeit und praktischem Ladeanschluss eignet sie sich für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

2. Technische Parameter

Artikelspezifikation

Material: Aluminiumlegierung

Nettogewicht: 380 g

Lichtquelle: 1 Weißlichtlaser + 3 UV-LEDs

Ladeanschluss: USB-C

Ausgangsstrom: 5 V/1 A

Eingebauter Akku: 3 x 18650-Akkus (je 2000 mAh)

Betriebsstrom: 3,5 A

Akkulaufzeit: 8 Stunden

Ladezeit: 6 Stunden

Besondere Funktionen: Digitalanzeige, Handy-Ladefunktion, Ausziehbarer Zoom

3. Bedienungsanleitung

3.1 Weißlichtmodus (Einmaliges Drücken des Schalters). Zykluseinstellung: Hohe Helligkeit → Niedrige Helligkeit → Stroboskop

3.2 UV-Lichtmodus (Langes Drücken des Schalters). Zykluseinstellung: 1 UV-LED an → 2 UV-LEDs an → 3 UV-LEDs an

3.3 Zoomfunktion

Durch Ausziehen des Lampenkopfes lässt sich der Lichtschein stufenlos verstellen und an unterschiedliche Beleuchtungsbereiche anpassen.

3.4 Aufladen des Mobiltelefons


Verbinde dein Mobiltelefon mit einem USB-C-Datenkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Ladeanschluss des Produkts, um es im Notfall aufzuladen (Ausgang: 5 V/1 A).

3.5 Digitalanzeige

Die Digitalanzeige zeigt den verbleibenden Akkustand in Echtzeit an und erleichtert so das Energiemanagement und erinnert dich ans Aufladen.

4. Ladehinweise

1. Verwende ein Standard-USB-C-Ladekabel, um das Produkt an ein 5-V/1-A-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) oder eine andere USB-Stromquelle (z. B. Powerbank, USB-Anschluss am Computer) anzuschließen.
2. Die Ladeanzeige (passend zur Digitalanzeige) leuchtet während des Ladevorgangs. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erscheint eine entsprechende Meldung.
3. Das Produkt benötigt ca. 6 Stunden zum vollständigen Aufladen. Lade es bitte nicht länger als 8 Stunden am Stück.
4. Es wird empfohlen, das Produkt in einer trockenen, gut belüfteten Umgebung zu laden. Vermeide das Laden bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in Umgebungen mit brennbaren oder explosiven Stoffen.



BUSHMAN®